






● シリンダー交換可否一覧




DX II
可否検討一覧表

| シリンダー穴形状 | シリンダー交換可否 商品記号 |
|--|-------------------|
|  | ○ 99WD3820N0 |
|  ※キーガイド部にV刻印あり | |
|  | ○ 99WD9153N0 |
|  | ○ 99WD9153N0 |
|  | |
|  | × |

アルピーネEX
可否検討一覧表

| シリンダー穴形状 | シリンダー交換可否 商品記号 |
|--|-------------------|
|  | ○ 99WD3820N0 |
|  ※キーガイド部にV刻印あり | |
|  | ○ 99WD9153N0 |
|  | ○ 99WD9153N0 |
|  | |

アルピーネRX
可否検討一覧表

| シリンダー穴形状 | シリンダー交換可否 商品記号 |
|--|-------------------|
|  | ○ 99WD3820N0 |
|  ※キーガイド部にV刻印あり | |
|  | ○ 99WD9153N0 |